

**Comprobante**

Tipo: I - Ingreso
Serie: QA
Folio: 5337
Lugar expedición: 56530
Fecha: 2023-05-28T14:56:35
Forma pago: 28
Método pago: PUE
Condiciones pago: CONTADO
Certificado emisor: 00001000000500673895
Certificado SAT: 00001000000506204896
RFC Proveedor: STA0903206B9
Fecha certificación: 2023-05-28T16:01:36

Emisor**POLYLLANTAS Y SERVICIOS**

RFC: PSE810401IQ6
Régimen Fiscal: 601

Receptor**AVIGRUPO MEXICO**

RFC: AME170807963
Uso del CFDI: G03
Régimen Fiscal: 622
Residencia fiscal: 11520

Conceptos:

Descripción	No Identificación	Clave SAT	Unidad	Clave Unidad	Cantidad	Valor unitario	Descuento	Importe	
INS3 INSTALACION DE AMORTIGUADOR ESPECIAL	INS3	78181500	E48	SERVICIO	2.000000	258.62	0	517.24	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	517.24	Tasa	0.160000	82.76
INS2 INSTALACION DE AMORTIGUADOR PIerna	INS2	78181500	E48	SERVICIO	2.000000	215.52	0	431.04	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	431.04	Tasa	0.160000	68.97
ALI2 ALINEACION POR COMPUTADORA DELANTERA	ALI2	78181500	E48	SERVICIO	1.000000	267.24	0	267.24	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	267.24	Tasa	0.160000	42.76

Total

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN	1	1215.52	0.00	194.49	0	1410.01

Otro datos

Total con letra: MIL CUATROCIENTOS DIEZ MXN 0/100

Observaciones: 91497

Referencia: CHEVROLET CRUZE 2013 91497

Dirección de entrega: CALLE: COLONIA: POBLACION: MUNICIPIO: ESTADO: CP:

Garantía en servicios 90 días

El importe que ampara esta factura deberá ser pagado en la Ciudad de México Si el importe que ampara esta factura no es pagado a su vencimiento, generará intereses moratorios a razón del 10% mensual hasta la fecha de su pago total.

GARANTIA: Toda llanta para automóvil, camión ligero (camioneta), camión, autobús agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes CONDICIONES. Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere: 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo, bastará la presentación de los documentos que acreditan la propiedad del mismo. 2.- Que la fecha de producción de la llanta según su código (DOT), localizado en uno de los costados de la misma, no exceda 5 años. EXCLUSIONES: Esta garantía no es válida para: 1.- Llantas reparadas. 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor a 1.6 milímetros de profundidad. OBSERVACIONES: Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando este valor de la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de la lista en vigor. Si la llanta objeto de esta reclamación presenta un desgaste que en las tablas de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor. Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor. Las reclamaciones deberán de ser presentadas en los Centros de Servicios

Datos fiscales

Sello CFDI: Jt4GANjjrfe74h3BrqQkBLnwPW00K0JZ9Qgh/IFZs+7Me3UNEW1ZJFvNSrA3
 YU6s+roPCyXvOLw2QrdEfiaAdw0C0GIEPZ5YMaeClB41yuSjTnyj2XidCagJ
 q1fvEWZg8oJPe8qcgjrwTJhomlOo4REFSVLE3Y/88Ye7UoDUISLBloKTxCZiT
 pRyoBxnKCtyJIQW4xpCUWP2n8rCxsRx57Gh3qDKWN9X06AdUEME0nA8Qn0K
 u5XQscIftkM9Nkp9hgunNB3r7SrHI7Mxhl/HoXznSniK3srVUpTFjh2RpXK
 NQy4NRobG2hJeK7kcq4St0JrTq4qeKm7Dx8A3UtTJA==

Código QR:

Sello SAT: uLT4NI/CPBqZmbwDE7yP8t1PBYzSb/Jjia4gjL+3Xf0IMFmWdicb3OQ/vyKQ
 jxOZxMCDPaZ/zKQtCw1/Yai8139rvslrNgOKqb3yWrhx5YpDFbcKFn+e0jgW
 wD+nE56DoNGA3LjDUk/fxzHBHSC6nQbCXL6KkC4Iz3dTcQPNJWdX1jU9WyTP
 ay+q0aDqxSc8cLZJ2+iWj7MdRclraOfGvd/VESAYNJnDRocfcv7MDn3Esm+j
 I44i5II/wf/+KndJbmpmsMqpSN7bi2BFch9AqDjs2naYShqA8Uu0wgFJlyyz
 45o3WMH6XQ18R5S2dW5GeYdm2k39gj113f77VyiiJQ==>

Cadena TFD:	1.1 41044570-84B3-4018-B002-B1CD6C77C1C9 2023-05-28T16:01: 36 STA0903206B9 Jt4GANjjrfe74h3BrqQkBLnwPWo0K0JZ9Qgh/IFZs+7M e3UNEW1ZJFvNSrA3YU6s+roPCyXvOLw2QrdEfiAADw0C0GIEPZ5YMaeClB41 yuSjTnyj2XidCagJq1fvEWZg8oJPe8qcgjrwTJhomlOo4REFSVLE3Y/88Ye7 UoDUSLBlokTxCZiTpRytobxnKCtyJIQW4xpCUWP2n8rCxsRx57Gh3qDKWN9X 06AdUEME0nA8Qn0Ku5XQsclFtkM9Nkp9hgunNB3r7tSrHI7Mxhl/HoXznSni K3srvUpTFjh2RpXKNQy4NRobG2hJeK7kcq4St0JrTq4qeKm7Dx8A3UtTJA== 00001000000506204896
Verificación:	https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=41044570-84B3-4018-B002-B1CD6C77C1C9&re=PSE810401IQ6&rr=AME170807963&tt=1410.01&fe=3UtTJA==