



Comprobante	
<b>Tipo:</b>	I - Ingreso
<b>Serie:</b>	QA
<b>Folio:</b>	5444
<b>Lugar expedición:</b>	56530
<b>Fecha:</b>	2023-06-10T15:50:45
<b>Forma pago:</b>	28
<b>Método pago:</b>	PUE
<b>Condiciones pago:</b>	CONTADO
<b>Certificado emisor:</b>	00001000000500673895
<b>Certificado SAT:</b>	00001000000506204896
<b>RFC Proveedor:</b>	STA0903206B9
<b>Fecha certificación:</b>	2023-06-10T16:55:47

## Emisor

POLYLLANTAS Y SERVICIOS

RFC: PSE810401IQ6  
Régimen Fiscal: 601

## Receptor

AVIGRUPO MEXICO

RFC: AME170807963  
Uso del CFDI: G03  
Régimen Fiscal: 622  
Residencia fiscal: 11520

## Conceptos:

Descripción	No Identificación	Clave SAT	Unidad	Clave Unidad	Cantidad	Valor unitario	Descuento	Importe	
FREN1 MANO DE OBRA	FREN1	78181500	E48	SERVICIO	2.000000	172.41	0	344.82	
FRENOS X RUEDA AUTO				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	344.82	Tasa	0.160000	55.17
PAQ7 PAQUETE ALINEACIÓN 4 RUEDAS Y BALANCEO INCLUYE:	PAQ7	78181500	E48	SERVICIO	1.000000	603.45	0	603.45	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	603.45	Tasa	0.160000	96.55
MOM MANO DE OBRA EN MECANICA	MOM	78181500	E48	SERVICIO	1.000000	431.03	0	431.03	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	431.03	Tasa	0.160000	68.96
REC01 RECTIFICADO DE DISCOS O TAMBOR AUTO	REC01	78181500	E48	SERVICIO	2.000000	103.45	0	206.90	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	206.90	Tasa	0.160000	33.10
FREN1 MANO DE OBRA	FREN1	78181500	E48	SERVICIO	2.000000	172.41	0	344.82	
FRENOS X RUEDA AUTO				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	344.82	Tasa	0.160000	55.17
INS3 INSTALACION DE AMORTIGUADOR ESPECIAL	INS3	78181500	E48	SERVICIO	2.000000	258.62	0	517.24	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	517.24	Tasa	0.160000	82.76
REFACSSS REFACCIONES DE SUSPENSION	REFACSSS	25172000	H87	PIEZA	1.000000	901.00	0	901.00	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	901.00	Tasa	0.160000	144.16
REFACSSS REFACCIONES DE SUSPENSION	REFACSSS	25172000	H87	PIEZA	1.000000	901.00	0	901.00	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	901.00	Tasa	0.160000	144.16
REFACSF5 REFACCIONES DE FRENOS	REFACSF5	25171700	H87	PIEZA	1.000000	591.38	0	591.38	
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				Traslado	002	591.38	Tasa	0.160000	94.62

Totales						
Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN	1	4841.64	0.00	774.65	0	5616.29

#### Otro datos

Total con letra: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MXN 29/100

Observaciones: 272358

Referencia: MALIBU 2011NWR5759 272358

Dirección de entrega: CALLE: COLONIA: POBLACION: MUNICIPIO: ESTADO: CP:

Garantía en servicios 90 días

El importe que ampara esta factura deberá ser pagado en la Ciudad de México Si el importe que ampara esta factura no es pagado a su vencimiento, generará intereses moratorios a razón del 10% mensual hasta la fecha de su pago total.

**GARANTIA:** Toda llanta para automóvil, camión ligero (camioneta), camión, autobús agrícola, en uso en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes **CONDICIONES**. Para efectos de hacer válida esta garantía se requiere: 1.- La presentación de la llanta y la factura original correspondiente, que ampare la compra objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo, bastará la presentación de los documentos que acreditan la propiedad del mismo. 2.- Que la fecha de producción de la llanta según su código (DOT), localizado en uno de los costados de la misma, no excede 5 años. **EXCLUSIONES:** Esta garantía no es válida para: 1.- Llantas reparadas. 2.- Llantas que tengan un dibujo original remanente en la banda de rodamiento menor a 1.6 milímetros de profundidad. **OBSERVACIONES:** Cuando aplique esta garantía, la bonificación se hará basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes de la misma, acreditando este valor de la compra de un artículo nuevo, igual o equivalente y tomando como referencia el precio de la lista en vigor. Si la llanta objeto de esta reclamación presenta un desgaste que en las tablas de ajustes aparece marcado como S/C, será sin cargo al consumidor. Los servicios de montaje, balanceo, alineación u otros gastos relacionados, serán con cargo al consumidor. Las reclamaciones deberán de ser presentadas en los Centros de Servicios

#### Datos fiscales

<b>Código QR:</b>		<b>Sello CFDI:</b> EkoHybsEE5kPnJ0gUlvXBJWq8k3YjUB/aUvcFD/PiqyUCITvWpTlqoQKo/vI ZWk/yQ4Vnd7HYPi65zRHNRY1HIX52pk+qViSGlmHZIxAphxB7pdgJKUczs2+wXwTLTNYih5MN8uZyURNZfRiIPEQeXP/wgnowwd5PfFz9rVpf2FL2u1M6Eud EhZME3vCcnXhIQo6JGtbdbPtciJcPGuqcEVTxVXzArk6xT44dmw+oVWoNzgP yr+2j7TlcXMDfoKPWbsAz6BYhz6GaAbNyJxKvDy5uMqTLgF7taklJ/fIXIZU nokGA48USpsMoNnp1qQoSLOpXtKMNff0g+Cj8qlcRw==
		<b>Sello SAT:</b> QlsyJtSNP9f9NMRRCS+KYf9Sar71M8hxkbslnROx/QkVRaVrla82BZIUJGrY OA7N70gPsW7Srzn6OeMgkYifvrIhaR4YASlB5jUh41ZQ6QaVtYb3dMtR8yIk wAsOz/6mGNYm2QC21+Atx4d3k6I6J9w4Bru4tPNXKWq5q1sQbQFK2jUFXU/B xjErNqV8vBULUdnKgdxNoGrozuGAJhiub4epiU1LJ0WHVUV9PTT9n45TLa3z 0K7S0hrsOFve2cgDpvKYA4wv4LrGwf8ny7J3cHgdbzIQT1tn0Uti3wqgTET KcI/iBbV7raWXW398qgx66i+Ct8P5HFw130FJQhnFQ==>
		<b>Cadena TFD:</b>   1.1 5A4AB9B9-ACB0-47B6-9A84-9CFA7B9F5733 2023-06-10T16:55: 47 STA0903206B9 EkoHybsEE5kPnJ0gUlvXBJWq8k3YjUB/aUvcFD/PiqyU CITvWpTlqoQKo/vIZWk/yQ4Vnd7HYPi65zRHNRY1HIX52pk+qViSGlmHZIxA phxB7pdgJKUczs2+wXwTLTNYih5MN8uZyURNZfRiIPEQeXP/wgnowwd5PfFz 9rVpf2FL2u1M6EudEhZME3vCcnXhIQo6JGtbdbPtciJcPGuqcEVTxVXzArk6 xT44dmw+oVWoNzgPyr+2j7TlcXMDfoKPWbsAz6BYhz6GaAbNyJxKvDy5uMqT LgF7taklJ/fIXIZUnokGA48USpsMoNnp1qQoSLOpXtKMNff0g+Cj8qlcRw==   00001000000506204896
		<b>Verificación:</b> <a href="https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=5A4AB9B9-ACB0-47B6-9A84-9CFA7B9F5733&amp;re=PSE810401IQ6&amp;rr=AME170807963&amp;tt=5616.29&amp;fe=8qlcRw==">https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=5A4AB9B9-ACB0-47B6-9A84-9CFA7B9F5733&amp;re=PSE810401IQ6&amp;rr=AME170807963&amp;tt=5616.29&amp;fe=8qlcRw==</a>