

Facturado a:

AVIGRUPO MEXICO
EJERCITO NACIONAL 769 - TORRE B PISO 9-C
GRANADA
11520 Miguel Hidalgo, CMX
México
RFC: AME170807963
Régimen Fiscal: 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
Cuenta del Cliente: J000460031
Términos de Pago: Contado
Referencia de Pago: 2025012411400383

Factura 1140/2025/000124

Fecha de Facturación: 24/01/2025
Fecha de Entrega: 24/01/2025
Uso: G03 - Gastos en general
Forma de Pago: 03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Método de Pago: PUE
Sucursal: 1140 - NEZAHUALCOYOTL: Av. Sor Juana Inés de La Cruz 283, , 57700
Tel: 57-97-94-35

Tipo de comprobante: I
Exportación: No aplica
Fecha Límite: 24/01/2025
Fuente: S70343
Código del Cliente: AVIGRUPO MEXICO S.A.

MARCA	MODELO	COLOR	ODÓMETRO	AÑO DEL MODELO	MATRÍCULA	VIN	NO. DE MOTOR
VOLKSWAGEN	VENTO	BLANCO	184,427.0	2019	PEY9115	MEX5H2602KT017828	CLS657102

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DEL PRODUCTO	CANTIDAD	CÓDIGO DE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CLAVE DE UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
[11267003] P185/60 R15 84H Firestone FR710	25172500	1.00 Unidades	25172500	1,941.31	41.8	H87	002 - IVA(16%) 303.92	MXN\$ 1,899.51
[8] VALVULA PARA RIN TR413	40141600	1.00 Unidades	40141600	21.00	0.0	H87	002 - IVA(16%) 3.36	MXN\$ 21.00
[OPRD 1] Contrapeso 1 Rin ALUMINIO	31101700	2.00 Unidades	31101700	6.89	0.0	H87	002 - IVA(16%) 2.2	MXN\$ 13.78
[SLL0033] DESMONTAR Y MONTAR LLANTA RIN 13-15	78181500	1.00 Horas	78181500	144.00	0.0	LH	002 - IVA(16%) 23.04	MXN\$ 144.00
[SLL0057] BALANCEO RIN DEPORTIVO	78181500	1.00 Horas	78181500	120.00	0.0	LH	002 - IVA(16%) 19.2	MXN\$ 120.00

La ORDEN DE VENTA avalará la permanencia de su vehículo en nuestras instalaciones y activa el seguro por daños. NO OLVIDE SOLICITARLA
Su FACTURA es el único documento emitido por Jasman® con el que podrá hacer válida su garantía.
Los ANTICIPOS EN EFECTIVO únicamente serán válidos presentando su recibo, y serán aplicados al costo del diagnóstico o la reparación, en caso de haber remanente éste se devolverá.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Pagaré

"DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV LA CANTIDAD DE _____ EL DIA _____ POR LA MERCANCIA QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL PAGO SE CARGARA EL _____% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS"

Subtotal	MXN\$ 2,240.09
Descuentos	MXN\$ 41.80
Subtotal	MXN\$ 2,198.29
IVA 16% en MXN\$ 2,198.29	MXN\$ 351.72
Total	MXN\$ 2,550.01
Pagado el 24/01/2025	MXN\$ 2,550.01
Importe adeudado	MXN\$ 0.00

Importe total con letra:
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N

Garantía

5550018370 <http://www.jasman.com.mx> RFC JAU0611063P1

Toda(s) la(s) llanta(s), que comercializa Continental Tire de México, S.A de C.V. que ostente(n) nuestra(s) marca(s) y número de serie, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales esta(n) garantizada(s) por 5 Años contra no conformidades de materiales o mano de obra, de acuerdo con las siguientes: CONDICIONES Para efectos de ejercitar esta garantía se requiere: 1.- La presentación de la factura correspondiente a la compra de la llanta objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo: bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad. 2.- Que las llantas tengan un dibujo original en la banda de rodamiento mayor a 1.6 milímetros de profundidad y/ó 5 años de fabricación de acuerdo al número de serie que se encuentra en un costado de la llanta. EXCLUSIONES 1.- Las condiciones causadas por Daños fortuitos.- Cortes, Desgarres, Llantas reparadas, piquetes y los daños derivados por piquetes o llantas reparadas, machucones o cuerdas y/o hule roto por impactos. 2.- Las condiciones de apariencia de Acabado imperfecto cuando estas estén identificadas con letras A.I y/ó D.A. grabadas en costado de la llanta. 3.- Llantas dañadas como resultado de una operación no apropiada: sobrecarga, velocidad, exceso de temperatura por rebasar el límite de velocidad que indica en la llanta. 4.- Llantas dañadas (Incluyendo desgaste irregular) resultado de: Montaje y desmontaje inapropiado, daños, alineación, daños por parte del vehículo, frenos o cualquier otro problema del vehículo, mal uso o aplicación impropia, negligencia o abuso del conductor, daño por accidente automovilístico, llantas que son utilizadas para carreras de competencia. BONIFICACION. Cuando la llanta sea procedente de garantía, consideremos una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes a través de la circunferencia de la banda de rodamiento, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de lista en vigor. Si la llanta objeto de la reclamación, presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado "S/C", el ajuste será sin cargo al consumidor. Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible salvo en los casos en que, por existir la mercancía en el lugar de reclame, se estará a los plazos fijados por la ley Federal de Protección al Consumidor vigente. Para la localización de los Centros de Servicio acuda al Distribuidor Más cercano, llamando al 01 800 821 2000. Cualquier servicio prestado en la casa matriz y/o cualquiera de nuestras sucursales, siempre y cuando el vehículo se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizado en los siguientes plazos Frenos y Suspensiones - Treinta días Alineaciones y Balanceos - Diez días Amortiguadores de Gas - 50,000 KM o dos años Amortiguador Hidráulico - 25,000 KM o un año



Sello digital del emisor

sT4epj4P8PGZpwqM4tHgtXSk4bmH9Cslie5haoEPKEHZ5svhRTq+INpJ9EAfgy7/SYriglGi/yzDChWubCvtFb1tHuM3lbuevtpoBnnq1zIMWftYK9JTaR5LTVYSQfotJz+aKtUm
nSe6ts/5oMMrtI158irP+QIY4VYTQDWOQHayzDNmS53D/GIE0EXxS+OPMEobXG+XFA36s5L1M2wtTT2tVFPP8KrMmDoCeOpyRwgad8a0VETP6lwR3Fb7+UQBA9B
yPFB6mTBjWqVwOnKEIN5xoWTwKHMq33sliqSR4gjFvqELhldFfjhnyh4//kcd/76uMIPb+Hksi+ZsIgA==

Sello digital del SAT

sT4epj4P8PGZpwqM4tHgtXSk4bmH9Cslie5haoEPKEHZ5svhRTq+INpJ9EAfgy7/SYriglGi/yzDChWubCvtFb1tHuM3lbuevtpoBnnq1zIMWftYK9JTaR5LTVYSQfotJz+aKtUm
nSe6ts/5oMMrtI158irP+QIY4VYTQDWOQHayzDNmS53D/GIE0EXxS+OPMEobXG+XFA36s5L1M2wtTT2tVFPP8KrMmDoCeOpyRwgad8a0VETP6lwR3Fb7+UQBA9B
yPFB6mTBjWqVwOnKEIN5xoWTwKHMq33sliqSR4gjFvqELhldFfjhnyh4//kcd/76uMIPb+Hksi+ZsIgA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|D9012311-720F-53C1-A610-0BA866AD166E|2025-01-
24T16:44:19|CVD110412TF6|INuQhChMzDaC5PXESJBIBmEQUVeliOBZT2n/kdhl12BUWzFkqt4UQBlliq1ZxhoWNp0fwYuWWenqjbxDH4QGhLhgYd9dr4bSznGKdipYg
4hxl0Q54To8xQAYlhqX0KuczOv3bNTyazff17QFvOq3hJlIMO5IMrTHNAOJDVIROGk+SjG/AFtmSQ3rTdmgyrkJBn0eSEKS8OaBox29jJ7nLm8b5z+z3fHFrl40SiD63u/K1
nbrawuP6TjqGv2CA0i2MygEoXfEv7hENeyZ3doKLjXunsRzx20XvrHBtOX+KodQ1pAdxZ9OK82MFbRtKYCDWDA5zPQDwV1/oRfkCg=||00001000000707310321||

Información adicional

Certificado del emisor: 00001000000514043175 | Certificado del SAT: 00001000000707310321 | Lugar de expedición: 57700 | Régimen fiscal: 601 | Fecha de emisión:
2025-01-24 16:44:18 | Fecha de certificación: 2025-01-24 16:44:19 | Folio fiscal: D9012311-720F-53C1-A610-0BA866AD166E

Este documento es una representación impresa de un CFDI