

Facturado a:

AVIGRUPO MEXICO  
AVENIDA EJERCITO NACIONAL #769 TORRE B PISO 9-C  
GRANADA  
11520 Miguel Hidalgo, CMX  
México  
RFC: AME170807963  
Régimen Fiscal: 622 Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras  
Términos de Pago: Contado  
Referencia de Pago: 2025101111500450

Factura 1150/2025/002264

Fecha de Facturación: 11/10/2025  
Fecha de Entrega: 11/10/2025  
Uso: G03 - Gastos en general  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Método de Pago: PUE  
Sucursal: 1150 - REVOLUCION: María Luisa 5., 01060  
Tel: 56-16-23-30

Tipo de comprobante: I  
Exportación: No aplica  
Expiration Date: 11/10/2025  
Fuente: S191492

MARCA	MODELO	COLOR	ODÓMETRO	AÑO DEL MODELO	MATRÍCULA	VIN	NO. DE MOTOR
VOLKEWAGEN	VENTO	BLANCO	226,695.0	2020	MWX425B	MEX5H2607LT024596	CLS733920

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO SAT	CLAVE DE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	TOTAL UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTOS	TOTAL DE LÍNEA
REVISION DE FUGA EN DEPOSITO DE ANTICOMNGELANTE									
[REN0006] DEPOSITO DE ANTICONGELANTE (Otra, 2020, VOLKSWAGEN VENTO)	25174000	H87	1.00 PIEZA	392.58	0.0	392.58	MXN\$ 392.58	002 - IVA(16%) 62.81	MXN\$ 455.39
[26401519] Anticongelante ROSA OPTIMA Q.State (19 Lts)	15121807	H87	2.00 PIEZA	135.53	50.0	85.53	MXN\$ 171.06	002 - IVA(16%) 27.36	MXN\$ 198.42
[SEN0011] REEMPLAZO DE DEPOSITO RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE	78181500	LH	1.00 Horas	174.83	0.0	174.83	MXN\$ 174.83	002 - IVA(16%) 27.97	MXN\$ 202.80
[REN0020] DUCTO/MANGUERA CALEFACCION (Otra, 2020, VOLKSWAGEN VENTO)	25174000	H87	1.00 PIEZA	452.07	0.0	452.07	MXN\$ 452.07	002 - IVA(16%) 72.33	MXN\$ 524.40
[SEN0013] REEMPLAZO DE MANGUERA DE AGUA	78181500	LH	1.00 Horas	86.20	0.0	86.2	MXN\$ 86.20	002 - IVA(16%) 13.79	MXN\$ 99.99
Subtotal								MXN\$ 1,276.74	

La ORDEN DE VENTA avalará la permanencia de su vehículo en nuestras instalaciones y activa el seguro por daños. NO OLVIDE SOLICITARLA

Su FACTURA es el único documento emitido por Jasman® con el que podrá hacer válida su garantía.  
Los ANTICIPOS EN EFECTIVO únicamente serán validos presentando su recibo, y serán aplicados al costo del diagnóstico o la reparación, en caso de haber remanente éste se devolverá.  
Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Pagaré

"DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_ EL DIA \_\_\_\_\_ POR LA MERCANCIA QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL PAGO SE CARGARA EL \_\_\_\_\_% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS"

Garantía

Toda(s) la(s) llanta(s), que comercializa Continental Tire de México, S.A de C.V. que ostente(n) nuestra(s) marca(s) y número de serie, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales esta(n) garantizada(s) por 5 Años contra no conformidades de materiales o mano de obra, de acuerdo con las siguientes: CONDICIONES Para efectos de ejercitar esta garantía se requiere: 1.- La presentación de la factura correspondiente a la compra de la llanta objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo: bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad. 2.- Que las llantas tengan un dibujo original en la banda de rodamiento mayor a 1.6 milímetros de profundidad y/ó 5 años de fabricación de acuerdo al número de serie que se encuentra en un costado de la llanta. EXCLUSIONES 1.- Las condiciones causadas por Daños fortuitos.- Cortes, Desgarres, Llantas reparadas, piquetes y los daños derivados por piquetes o llantas reparadas, machucones o cuerdas y/o hule roto por impactos. 2.- Las condiciones de apariencia de Acabado imperfecto cuando estas estén identificadas con letras A.I y/ó D.A. grabadas en costado de la llanta. 3.- Llantas dañadas como resultado de una operación no apropiada: sobrecarga, velocidad, exceso de temperatura por rebasar el límite de velocidad que indica en la llanta. 4.- Llantas dañadas (Incluyendo desgaste irregular) resultado de: Montaje y desmontaje inapropiado, daños, alineación, daños por parte del vehículo, frenos o cualquier otro problema del vehículo, mal uso o aplicación impropia, negligencia o abuso del conductor, daño por accidente automovilístico, llantas que son utilizadas para carreras de competencia. BONIFICACION. Cuando la llanta sea procedente de garantía, consideremos una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes a través de la circunferencia de la banda de rodamiento, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de lista en vigor. Si la llanta objeto de la reclamación, presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado "S/C", el ajuste será sin cargo al consumidor. Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible salvo en los casos en que, por existir la mercancía en el lugar de reclame, se estará a los plazos fijados por la ley Federal de Protección al Consumidor vigente. Para la localización de los Centros de Servicio acuda al Distribuidor Más cercano, llamando al 01 800 821 2000. Cualquier servicio prestado en la casa matriz y/o cualquiera de nuestras sucursales, siempre y cuando el vehículo se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizado en los siguientes plazos Frenos y Suspensiones - Treinta días Alineaciones y Balanceos - Diez días Amortiguadores de Gas - 50,000 KM o dos años Amortiguador Hidráulico - 25,000 KM o un año

Subtotal	MXN\$ 1,376.74
Descuentos	MXN\$ 100.00
Subtotal	MXN\$ 1,276.74
IVA 16% en MXN\$ 1,276.74	MXN\$ 204.26
Total	MXN\$ 1,481.00
Pagado el 11/10/2025	MXN\$ 1,481.00
Importe adeudado	MXN\$ 0.00

Importe total con letra:  
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N



Sello digital del emisor
x9E0PIJeyAPwTzdtLDLSE5+d2/T5oLxPoPAv8vB+UOcHcl8ELEk2CZAXf8kh0EDXlfufBk/tSnkCOcRvmJRcrxG5yxllfQrEtIMB++UJ1DZ1x5h6RX3p7pUa8LnkP15rD3sUcTPeNj9N2/enuUhkVuxUtBPINQjoTQRu7nc7XvJ4J10Bd/V2/PqeDvuFij6CQKaUsrNMKzmXqNK9SwOzEoKHaH69ChHUB8XeZgB4BjorZ55txMmcyRmd3J1oPz7kUmaca1EKb21OGs739tTcWyy7bjJC0eJoJ0x1YcX9XCJ17C1NHJBUSyK+Ht/fchyLC7m8kew1XCOCvhMIK63g==
Sello digital del SAT
s8ux+wUI9We28IDAAPfynRRGI/pB7Y8wF+RP5+zALomaPYXT0P1s++sTukiY+MCuym0V59YT6pUyywZe+HtgDIGmLgBHUE610yUI0xvpz5yzbmcz/jqppAocbNkQ9OoiutlIOtf0iz/4TfeDxF2jxKs4H4pXQU/BsD0kIHPllykn2+P9vcqHfFuATH12G4KeCF/NDxEoMGqEHHSfsUrLBkVIRclxVITH/g2DwRheVKQBqY1dCOVwDsZ7R645NP85kQ7ILvYAPO5o/i+6g9dfG8LasXphml+ggGzT5f9pQDh8bstsYrjv8NKBMKbrYQowU3uFluJz3CW55zunMXQZ7w==
Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
1.1 7FB1DC92-EA52-5C07-AC1F-39B89DB46E79 2025-10-11T16:53:44 CVD110412TF6 k9E0PIJeyAPwTzdtLDLSE5+d2/T5oLxPoPAv8vB+UOcHcl8ELEk2CZAXf8kh0EDXlfufBk/tSnkCOcRvmJRcrxG5yxllfQrEtIMB++UJ1DZ1x5h6RX3p7pUa8LnkP15rD3sUcTPeNj9N2/enuUhkVuxUtBPINQjoTQRu7nc7XvJ4J10Bd/V2/PqeDvuFij6CQKaUsrNMKzmXqNK9SwOzEoKHaH69ChHUB8XeZgB4BjorZ55txMmcyRmd3J1oPz7kUmaca1EKb21OGs739tTcWyy7bjJC0eJoJ0x1YcX9XCJ17C1NHJBUSyK+Ht/fchyLC7m8kew1XCOCvhMIK63g== 00001000000707310321
Información adicional
Certificado del emisor: 00001000000514043175   Certificado del SAT: 00001000000707310321   Lugar de expedición: 01060   Régimen fiscal: 601   Fecha de emisión: 2025-10-11 16:53:43   Fecha de certificación: 2025-10-11 16:53:44   Folio fiscal: 7FB1DC92-EA52-5C07-AC1F-39B89DB46E79
Este documento es una representación impresa de un CFDI