

**EMISOR**

**Jasman Automotriz S.A. de C.V.**  
 Lerdo No. 5 , Santa Cruz de Arriba  
 , Texcoco, 56130, México, México

**RFC** JAU0611063P1

**Tipo de Comprobante**

**Folio Fiscal** 6F880107-1440-11ED-95E9-7F212B3227F8  
**Número de certificado SAT** 00001000000505600468  
**No. Serie Certificado** 00001000000411791726  
**Lugar y fecha de emisión**  
 56600 2022-08-04T16:57:30  
**Fecha de timbrado** 04/08/2022 04:57:50 p.m.  
**Factura** 1240018730 **Moneda** MXN  
**Fecha de vencimiento** 04/08/2022  
**Método de pago** PUE  
**Forma de pago** 04 - Pin Pad Banregio 6 MSI  
**Condiciones de pago** Contado  
**Referencia bancaria** 459008778252  
**UsoCFDI** G03 Gastos en general

**Régimen Fiscal** Régimen General de Ley Personas Morales  
**@JSM42** **J000401339** **RFC** AME170807963  
**Nombre** AVIGRUPO MEXICO SA DE CV  
**Dirección** AJERCITO NACIONAL 769 TORREB PISO 9-C  
**Colonia o Municipio** Granada **Ciudad** Miguel Hidalgo **CP** 11520  
**Dirección de entrega** AJERCITO NACIONAL 769 TORREB PISO 9-C, Granada , Miguel Hidalgo , Ciudad de México , 11520 , México  
**Lugar de Expedición** Av. Cuahutémoc S/N - Jacalones I Chalco México México 56600

Marca	Línea de producto	Color	Kilometraje (Uso de la Unidad)	Año del modelo (Model Year)	Matrícula	OS
NISSAN	NP300		589012	2009	NRX3275	ON11240_OS-48970

Código/Clave SAT	Cantidad	Unidad/Clave UoM SAT	Descripción	Impuesto	Precio unitario	Descto	Monto
CREL026-25173900	1.00	PZA-H87	Rotor distribuidor	002-IVA-16.00 %- 73.56	459.75	0.00	459.75
CRMO045-26101700	1.00	PZA-H87	Tapa Distribución	002-IVA-16.00 %- 89.66	560.35	0.00	560.35
CRCO009-25173900	1.00	PZA-H87	Cables Bujías	002-IVA-16.00 %- 220.69	1,379.32	0.00	1,379.32
SIG006-78181500	1.00	Hr-HUR	REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR	002-IVA-16.00 %- 66.21	413.79	0.00	413.79
SIG009-78181500	1.00	Hr-HUR	REEMPLAZO ROTOR DE DISTRIBUIDOR	002-IVA-16.00 %- 66.21	413.79	0.00	413.79
SIG005-78181500	1.00	Hr-HUR	REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS	002-IVA-16.00 %- 43.68	273.01	0.00	273.01

**Monto en letra** \*\*\*Cuatro mil sesenta pesos 02/100 M.N.\*\*\*

"DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_ EL DIA \_\_\_\_\_ POR LA MERCANCIA QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL PAGO SE CARGARA EL \_\_\_\_\_% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

<b>Subtotal</b>	3,500.01
<b>IVA 16.00% Traslado</b>	560.01
<b>IVA 6.00% Retenido</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	4,060.02

Observaciones

**Número de cuenta bancaria**

**Responsable de ventas**

SUCURSAL Chalco

**Capturo**

Suc. Cha

**Nombre de quien autoriza**

**Id de autorización**

**Número económico**

Garantía

Toda(s) la(s) llanta(s), que comercializa Continental Tire de México, S.A de C.V. que ostente(n) nuestra(s) marca(s) y número de serie, cuando se hubiese utilizado en condiciones normales esta(n) garantizada(s) por 5 Años contra no conformidades de materiales o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de ejercitar esta garantía se requiere:

- 1.- La presentación de la factura correspondiente a la compra de la llanta objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo: bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad.
- 2.- Que las llantas tengan un dibujo original en la banda de rodamiento mayor a 1.6 milímetros de profundidad y/o 5 años de fabricación de acuerdo al número de serie que se encuentra en un costado de la llanta.

EXCLUSIONES

- 1.- Las condiciones causadas por Daños fortuitos.- Cortes, Desgarros, Llantas reparadas, piquetes y los daños derivados por piquetes o llantas reparadas, machucones o cuerdas y/o hule roto por impactos.
- 2.- Las condiciones de apariencia de Acabado imperfecto cuando estas estén identificadas con letras A.I y/o D.A. grabadas en costado de la llanta.
- 3.- Llantas dañadas como resultado de una operación no apropiada: sobrecarga, velocidad, exceso de temperatura por rebasar el límite de velocidad que indica en la llanta.
- 4.- Llantas dañadas (Incluyendo desgaste irregular) resultado de: Montaje y desmontaje inapropiado, daños, alineación, daños por parte del vehículo, frenos o cualquier otro problema del vehículo, mal uso o aplicación impropia, negligencia o abuso del conductor, daño por accidente automovilístico, llantas que son utilizadas para carreras de competencia.

BONIFICACION.

Cuando la llanta sea procedente de garantía, consideremos una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes a través de la circunferencia de la banda de rodamiento, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de lista en vigor. Si la llanta objeto de la reclamación, presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado "S/C", el ajuste será sin cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible salvo en los casos en que por existir la mercancía en el lugar de reclame, se estará a los plazos fijados por la ley Federal de Protección al Consumidor vigente. Para la localización de los Centros de Servicio acuda al Distribuidor Más cercano, llamando al 01 800 821 2000.

Cualquier servicio prestado en la casa matriz y/o cualquiera de nuestras sucursales, siempre y cuando el vehículo se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizado en los siguientes plazos Frenos y Suspensiones - Treinta días Alineaciones y Balanceos - Diez días Amortiguadores de Gas - 50,000 KM o dos años Amortiguador Hidráulico - 25,000 KM o un año

**Sello Digital del CFDI**

Q5ZmFNjNIO+2HloE72RjQlsmmcMYaywvmf1ha7kHgY2p+g06HvG2uA8Xx+ZSxfCSustFyGEDI3CQc8/usxn  
 +xK9JDY51J74/1+8dWGDkTKbUMRuCe5laj5V9ydejxneNZKkYVRGZDO/EXrZtiD  
 +/DAL2xPHopUOrXWIn30G9pKY0ufv0rtUw4qEHpSicru7H6stASmTk0QANsZylUENCIDsnmWkjr4Gf6T0aEzXv3zpdtr  
 +x5co1NgHHa1fivxfmaiUieFJFAqcXZYye13dhBuGfrq41SHYtbs6eJPu8+EDq8bECaS19nW+5ATjMmmzk1wMwLpWjVnMBLg==

**Sello digital SAT**

Rf54CzA0X8mEaeAnHbiUQM8ytrmf4G+ojoFgjaQyivFHFH4Y4dgl/uo9dR/h0rLU/R/yZkCQyR8zs0aacCYe4LA1D2f+bMzHSD0+uHnkvXwCkzQ0WwXrBWNt9jnquzX5MmeGjkgWen9EQ003MqkS  
 +3liWx05ArtFLu8Jo5cpSFXn+NIvFgLioujFQpqC/OVa+uviZvYhO082l+CGZfom42KpLijT0MRQOUZD0443oVdjMOK1qOmYNgKwov0+vcFXKM8eVcRz4HGorlvUsnD/EIT6/o  
 +sUTVjkDev8rMjO6DX90IZnnUdXOJ6NXLrafPou+/Qwmw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**



||1.1|6F880107-1440-11ED-95E9-7F212B3227F8|2022-08-04T16:57:50|EME000602QR9|Q5ZmFNijNIO+2HloE72RjQlsmmcMYaywvmfh1ha7kHgY2p+g06HvG2uA8Xx  
+ZSxfcSustFyGEDl3CQc8/usxnx+k9JDY51J74/1+8dWGdkTKbUMRUce5laj5V9ydejxneNZKYkVRGZDO/EXrZtliD  
+/DAL2xPHopUOrXWIn30G9pKY0ufv0rtUw4qEHpSicru7H6stASmTk0QANsZylUENCIDsnmWKjr4Gf6T0aAEzxV3zpdtr  
+x5co1NgHHa1fivxfmaiUjEFJFAqcXZYye13dhBuGfrq41SHYTbs6eJPU8+EDq8bECaS19nW+5ATjMmmzk1wMwilpWjVGNMBLg==|00001000000505600468|  
RrS4cZa0X8mEAeAnHbiUQM8ytmfrx4G+ojoFgjaQyiVefHFtHY4dgj/uo9dR/h0rL/R/yZkCCyR8zs0oacCYeE4LA1D2f  
+bMzHSD0+uHnvkXwCk2sQ0WxXrbWNT9jnzuzX5MmeGjkqGwen9EQuO03MqkS+3liWxo5ArtFLu8Jo5cpSFXn+NIViFgLiroujFQppC/OvVa+uviZvYhO0B2I  
+CZGfom42KpLijT0MRQkOUzD0443oVdjMOK1qOmYNgKcwov0+vcfXKM8eVcRz4HGORlvvUsnD/EIT6/o+sUtVjkDevm8rMjOJ6DX9OIZnnUdXOJ6NXLrafPou+/Qwmw=||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI*