

**EMISOR****Jasman Automotriz**

Miguel Lerdo de Tejada No. 5 - 1C, Santa Cruz de Arriba, Texcoco, 56120, México, México

RFC JAU0611063P1

Tipo de Comprobante

I

Folio Fiscal

D9494F61-1C56-11EF-A093-1D140DF2A916

Número de certificado SAT

00001000000700047508

No. Serie Certificado

00001000000514043175

Lugar y fecha de emisión

55604 2024-05-27T12:28:01

Fecha de timbrado

27/05/2024 11:29:43 a.m.

Factura

1210016623

Moneda

MXN

Fecha de vencimiento

27/05/2024

Método de pago

PUE

Forma de pago

01 - Efectivo

Condiciones de pago

Contado

Referencia bancaria

2024052712101169

UsoCFDI

G03 Gastos en general

Regimen fiscal

622

Codigo postal receptor

11520

Régimen Fiscal

Régimen General de Ley Personas Morales

@JSM42

J000401339

RFC

AME170807963

Nombre

AVIGRUPO MEXICO

Dirección

AJERCITO NACIONAL 769 TORREB PISO 9-C

Colonia o Municipio

Granada

Ciudad

Miguel Hidalgo

CP

11520

Dirección de entrega

AJERCITO NACIONAL 769 TORREB PISO 9-C, Granada, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11520, México

Lugar de Expedición

Av. Hidalgo N° 63 - San Lorenzo Zumpango México México 55604

Exportacion

No aplica

Marca	Línea de producto	Color	Kilometraje (Uso de la Unidad)	Año del modelo (Model Year)	Matrícula	OS
NISSAN	PLATINA		96831	2006	NRA9170	ON11210_OS-37138

Código/Clave SAT	Cantidad	Unidad/Clave UoM SAT	Descripción	Impuesto	Precio unitario	Descto	Monto
CRAF015-26101700	1.00	PZA-H87	Kit de afinación	002-IVA-16.00 %- 104.95	655.91	0.00	655.91
MOBIL15W40-208-15121500	5.00	PZA-H87	ACEITE MOBIL 15W40 (T/ 208)	002-IVA-16.00 %- 78.57	98.21	0.00	491.05
PQ109-25191700	1.00	Pza-H87	ABRILLANTADOR de Motor 1 Bot en Spray	002-IVA-16.00 %- 12.41	77.56	0.00	77.56
SAF099-78181500	3.00	Serv-E48	SERVICIO AFINACION	002-IVA-16.00 %- 63.10	131.47	0.00	394.40
SAL029-78181500	1.00	hr-HUR	Paquete de Alineación, Balanceo y Rotación Rin 13-15	002-IVA-16.00 %- 49.31	308.19	0.00	308.19
OPRA 1/2-31101700	10.00	Pza-H87	Contrapeso Rin ACERO 1/2	002-IVA-16.00 %- 5.01	3.13	0.00	31.30
OPRA 1/4-31101700	4.00	Pza-H87	Contrapeso Rin ACERO 1/4	002-IVA-16.00 %- 1.24	1.94	0.00	7.76
OPRA 3/4-31101700	4.00	Pza-H87	Contrapeso Rin ACERO 3/4	002-IVA-16.00 %- 2.71	4.23	0.00	16.92

Monto en letra ***Dos mil trescientos pesos 39/100 M.N.***

"DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV LA CANTIDAD DE _____ EL DIA _____ POR LA MERCANCIA QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULO CORRELATIVOS TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL PAGO SE CARGARA EL _____% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

Subtotal 1,983.09

IVA 16.00% Traslado 317.30

IVA 6.00% Retenido 0.00

Observaciones

TOTAL 2,300.39

Número de cuenta bancaria**Responsable de ventas**

SUCURSAL Zumpango

Capturo

Suc Zump

Nombre de quien autoriza**Id de autorización****Número económico****Garantía**

Toda(s) la(s) llanta(s), que comercializa Continental Tire de México, S.A de C.V. que ostente(n) nuestra(s) marca(s) y número de serie, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales esta(n) garantizada(s) por 5 Años contra no conformidades de materiales o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de ejercitar esta garantía se requiere:

- La presentación de la factura correspondiente a la compra de la llanta objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo: bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad.
- Que las llantas tengan un dibujo original en la banda de rodamiento mayor a 1.6 milímetros de profundidad y/o 5 años de fabricación de acuerdo al número de serie que se encuentra en un costado de la llanta.

EXCLUSIONES

- Las condiciones causadas por Daños fortuitos.- Cortes, Desgarres, Llantas reparadas, piquetes y los daños derivados por piquetes o llantas reparadas, machucones o cuerdas y/o hule roto por impactos.
- Las condiciones de apariencia de Acabado imperfecto cuando estas estén identificadas con letras A.I y/o D.A. grabadas en costado de la llanta.
- Llantas dañadas como resultado de una operación no apropiada: sobrecarga, velocidad, exceso de temperatura por rebasar el límite de velocidad que indica en la llanta.
- Llantas dañadas (Incluyendo desgaste irregular) resultado de: Montaje y desmontaje inapropiado, daños, alineación, daños por parte del vehículo, frenos o cualquier otro problema del vehículo, mal uso o aplicación impropia, negligencia o abuso del conductor, daño por accidente automovilístico, llantas que son utilizadas para carreras de competencia.

BONIFICACION.

Cuando la llanta sea procedente de garantía, consideremos una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes a través de la circunferencia de la banda de rodamiento, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de lista en vigor. Si la llanta objeto de la reclamación, presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado "S/C", el ajuste será sin cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible salvo en los casos en que por existir la mercancía en el lugar de reclame, se estará a los plazos fijados por la ley Federal de Protección al Consumidor vigente. Para la localización de los Centros de Servicio acuda al Distribuidor Más cercano, llamando al 01 800 821 2000.

Cualquier servicio prestado en la casa matriz y/o cualquiera de nuestras sucursales, siempre y cuando el vehículo se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizado en los siguientes plazos

Frenos y Suspensiones - Treinta días Alineaciones y Balanceos - Diez días Amortiguadores de Gas - 50,000 KM o dos años Amortiguador Hidráulico - 25,000 KM o un año

XPzVS+3v9r/sU+pEJAiZORQHxMs6qP+qLeyGCX

+b6cj3PnEEGZk/V3p0goq4yVWMDWVm1E/OcCcBoDB8OOMEEOs/HRYXVEUbfU3o2xW3pLwCSaEnPL4OnsP20z16wWoc3PqIC9rubpGJx/1p7zh5HaWCGO7D
XJf9emYIodw9JpJLIN9kz2DUKVXuwaSbNrbzmvhHT/xvIvSRi8fHfwcE74kyR3d4DxlAwgegcIUGztYjGDhJ7RdfTkKiey2uJKr3+9B/p0H6s099b1jZaSBOSs45Bq3vRzz
SRD69TlJgl3YMIJkrbWRK3A9hpQSRkkVbHf6K/VrAIKSQ4Xns9OSQQ==

Sello digital SAT

xi7kWcwlctpEcz4wwfanar1TUIp9M52LIM3mS8F6O1RINvq9FwnSsxmamkdQRgaJ2bi+7SpY91yW3gvADwApkrV4/cR5dwf/aS5jACW/XOXwGbi8uojqrgoqzcgPO+sRqbaSP2nvOazMIZQsPOXL
+LDsxvtIbQDf3FpdWPhG4dZrC8mGru7Vqa+jV0hgfNszf841eXrJzmG3Es5mlGahg0lyxjWwGTMQ7PfmWT22qDpp2VZRjdHtGvhpDEma5HGG8IOMsaferVWxyWHzrG7sEAQ7s+qwuWHPt3m6t4gEoXI
+7P60vGAqUDwiafivx8y1BL9X+fCyQvwceKsj466KA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|D9494F61-1C56-11EF-A093-1D140DF2A916|2024-05-27T12:29:43|EME000602QR9|XPzVS+3v9r/sU+pEJAiZORQHxMs6qP+qLeyGCX
+b6cj3PnEEGZk/V3p0goq4yVWMDWVm1E/OcCcBoDB8OOMEEOs/HRYXVEUbfU3o2xW3pLwCSaEnPL4OnsP20z16wWoc3PqIC9rubpGJx/1p7zh5HaWCGO7DXJf9emYIodw9J
PjLIN9kz2DUKVXuwaSbNrbzmvhHT/xvIvSRi8fHfwcE74kyR3d4DxlAwgegcIUGztYjGDhJ7RdfTkKiey2uJKr3+9B/p0H6s099b1jZaSBOSs45Bq3vRzzSRD69TlJgl3YMIJkrbWRK3A9h
pQSRkkVbHf6K/VrAIKSQ4Xns9OSQQ=|[00001000000700047508]|xi7kWcwlctpEcz4wwfanar1TUIp9M52LIM3mS8F6O1RINvq9FwnSsxmamkdQRgaJ2bi
+7SpY91yW3gvADwApkrV4/cR5dwf/aS5jACW/XOXwGbi8uojqrgoqzcgPO+sRqbaSP2nvOazMIZQsPOXL+LDsxvtIbQDf3FpdWPhG4dZrC8mGru7Vqa
+jV0hgfNszf841eXrJzmG3Es5mlGahg0lyxjWwGTMQ7PfmWT22qDpp2VZRjdHtGvhpDEma5HGG8IOMsaferVWxyWHzrG7sEAQ7s+qwuWHPt3m6t4gEoXI
+7P60vGAqUDwiafivx8y1BL9X+fCyQvwceKsj466KA=||

Este documento es una representación impresa de un CFDI