

**EMISOR****Jasman Automotriz**

Miguel Lerdo de Tejada No. 5 - 1C , Santa Cruz de Arriba , Texcoco, 56120, México, México

RFC JAU0611063P1**Tipo de Comprobante** I**Folio Fiscal** 2C27047C-1C5F-11EF-95E8-275EBD7CC06D**Número de certificado SAT** 00001000000700047508**No. Serie Certificado** 00001000000514043175**Lugar y fecha de emisión**

55604 2024-05-27T13:27:36

Fecha de timbrado 27/05/2024 12:29:24 p.m.**Factura** 1210016624 **Moneda** MXN**Fecha de vencimiento** 27/05/2024**Método de pago** PUE**Forma de pago** 04 - Tarjeta de Credito**Condiciones de pago** Contado**Referencia bancaria** 2024052712100156**UsoCFDI** G03 Gastos en general**Regimen fiscal** 622**Codigo postal receptor** 11520**Régimen Fiscal** Régimen General de Ley Personas Morales
@JSM42 **J000401339** **RFC** AME170807963
Nombre AVIGRUPO MEXICO
Dirección AJERCITO NACIONAL 769 TORREB PISO 9-C
Colonia o Municipio Granada **Ciudad** Miguel Hidalgo **CP** 11520
Dirección de entrega AJERCITO NACIONAL 769 TORREB PISO 9-C, Granada , Miguel Hidalgo , Ciudad de México , 11520 , México
Lugar de Expedición Av. Hidalgo N° 63 - San Lorenzo Zumpango México México 55604
Exportacion No aplica

Marca	Línea de producto	Color	Kilometraje (Uso de la Unidad)	Año del modelo (Model Year)	Matrícula	OS
NISSAN	PLATINA		96831	2006	NRA9170	ON11210_OS-37140

Código/Clave SAT	Cantidad	Unidad/Clave UoM SAT	Descripción	Impuesto	Precio unitario	Descto	Monto
CRSU033-25172000	2.00	PZA-H87	Tornillo estabilizador del.	002-IVA-16.00 %- 55.24	172.64	0.00	345.28
CRMO040-26101700	1.00	PZA-H87	Soporte Motor	002-IVA-16.00 %- 125.01	781.33	0.00	781.33
CREN014-25174000	1.00	PZA-H87	Toma de Agua/ducto sistema enfriamiento	002-IVA-16.00 %- 99.85	624.09	0.00	624.09
SEN028-78181500	1.00	Hr-HUR	REEMPLAZO TOMA DE AGUA	002-IVA-16.00 %- 66.21	413.79	0.00	413.79
26401419-15121800	5.00	Pza-H87	Anticongelante VERDE IDEAL Q.State (19 Lts)	002-IVA-16.00 %- 37.14	46.42	0.00	232.10
SMO054-78181500	1.00	Hr-HUR	REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR	002-IVA-16.00 %- 66.21	413.79	0.00	413.79
SSU067-78181500	0.50	Hr-HUR	REEMPLAZO DE TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA	002-IVA-16.00 %- 51.09	638.66	0.00	319.33
PQ105-25191700	1.00	PZA-H87	CARBUCLEAN Limpiador de Cuerpo de Aceleración	002-IVA-16.00 %- 10.83	67.71	0.00	67.71

Monto en letra ***Tres mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.***

"DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV LA CANTIDAD DE _____ EL DIA _____ POR LA MERCANCIA QUE RECIBI A ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULO CORRELATIVOS TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA EL PAGO SE CARGARA EL _____% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

Subtotal 3,197.42**IVA 16.00% Traslado** 511.58**IVA 6.00% Retenido** 0.00

Observaciones

TOTAL 3,709.00**Número de cuenta bancaria****Responsable de ventas**

SUCURSAL Zumpango

Capturo

Suc Zump

Nombre de quien autoriza**Id de autorización****Número económico**

Garantía

Toda(s) la(s) llanta(s), que comercializa Continental Tire de México, S.A de C.V. que ostente(n) nuestra(s) marca(s) y número de serie, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales esta(n) garantizada(s) por 5 Años contra no conformidades de materiales o mano de obra, de acuerdo con las siguientes:

CONDICIONES

Para efectos de ejercitar esta garantía se requiere:

- La presentación de la factura correspondiente a la compra de la llanta objeto de la reclamación. Para el caso de un vehículo nuevo: bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad.
- Que las llantas tengan un dibujo original en la banda de rodamiento mayor a 1.6 milímetros de profundidad y/o 5 años de fabricación de acuerdo al número de serie que se encuentra en un costado de la llanta.

EXCLUSIONES

- Las condiciones causadas por Daños fortuitos.- Cortes, Desgarres, Llantas reparadas, piquetes y los daños derivados por piquetes o llantas reparadas, machucones o cuerdas y/o hule roto por impactos.
- Las condiciones de apariencia de Acabado imperfecto cuando estas estén identificadas con letras A.I y/o D.A. grabadas en costado de la llanta.
- Llantas dañadas como resultado de una operación no apropiada: sobrecarga, velocidad, exceso de temperatura por rebasar el límite de velocidad que indica en la llanta.
- Llantas dañadas (Incluyendo desgaste irregular) resultado de: Montaje y desmontaje inapropiado, daños, alineación, daños por parte del vehículo, frenos o cualquier otro problema del vehículo, mal uso o aplicación impropia, negligencia o abuso del conductor, daño por accidente automovilístico, llantas que son utilizadas para carreras de competencia.

BONIFICACION.

Cuando la llanta sea procedente de garantía, consideremos una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en cuatro puntos equidistantes a través de la circunferencia de la banda de rodamiento, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de lista en vigor. Si la llanta objeto de la reclamación, presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado "S/C", el ajuste será sin cargo al consumidor.

Las reclamaciones deberán ser presentadas en los centros de servicio autorizados, los que resolverán a la brevedad posible salvo en los casos en que por existir la mercancía en el lugar de reclame, se estará a los plazos fijados por la ley Federal de Protección al Consumidor vigente. Para la localización de los Centros de Servicio acuda al Distribuidor Más cercano, llamando al 01 800 821 2000.

Cualquier servicio prestado en la casa matriz y/o cualquiera de nuestras sucursales, siempre y cuando el vehículo se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizado en los siguientes plazos

Frenos y Suspensiones - Treinta días Alineaciones y Balanceos - Diez días Amortiguadores de Gas - 50,000 KM o dos años Amortiguador Hidráulico - 25,000 KM o un año

2EmJU5c3YOujrXgdPAkkdohMITKSPCSe2tyCnH1wDG56D6JOZ8wfJOVZUIGTTVQGGWQXsLctB4ClpzBlou/vFAFkjQH1WcaffGfi+DJL
+dzQONDKFWbbfEOv7luuaGN+Hd9t1Y/v3xlj+MwDY0ZHDjsWIBB1VXsA
+YMJT9/Z0xl03e7rWf3e4XAiLUR3YwwMxt9T9ZMGCE3TdcaRi4yY2y/ea2e4Me8osoOsc4n0OUvx5HZx8h/xhJwXjsXAhxVGtE+Uzjbd5UQrrf00qOdLoJruHIDIXu
+PStBVbTnwPmvk0XB8tE4tLEUffxP5be2mVbBawCoqciDH68oELCw==

Sello digital SAT

fM9Xq/rJkzaxMmobtjAaAbj/Oq01JU9sf+rQz5xxCkXnh39llpAtFq1xxMRhOLgUtilCb+XO8K4V96nW+xMdBrzwT/9Q/SqSQdfWIJToeMjqwD7tEg7VGsa14gmm3C/Ino2EwccHw7nNPj+4RTn6R
+WfBgOpj15RX9guc0zSwjokKH0ZjG/aEbMIOx2AKXiiraG+uXR+cLc1O/hHeaoj3O/UprWHMuRXajCMozpC69WwmlzzK309jxN78B7qscO+czEg6zmPG+aNPkkgvtNG97G8M9ZGTXLMw29DS8xSxn7GTvi
+iDvcq38LwWikECLvGotit20CqyHz43fMUbl0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|2C27047C-1CSF-11EF-95E8-275EBD7CC06D|2024-05-27T13:29:24|EME000602QR9|
2EmJU5c3YOujrXgdPAkkdohMITKSPCSe2tyCnH1wDG56D6JOZ8wfJOVZUIGTTVQGGWQXsLctB4ClpzBlou/vFAFkjQH1WcaffGfi+DJL+dzQONDKFWbbfEOv7luuaGN
+Hd9t1Y/v3xlj+MwDY0ZHDjsWIBB1VXsA+YMJT9/Z0xl03e7rWf3e4XAiLUR3YwwMxt9T9ZMGCE3TdcaRi4yY2y/ea2e4Me8osoOsc4n0OUvx5HZx8h/xhJwXjsXAhxVGtE
+Uzjbd5UQrrf00qOdLoJruHIDIXu+PStBVbTnwPmvk0XB8tE4tLEUffxP5be2mVbBawCoqciDH68oELCw==|00001000000700047508|fM9Xq/rJkzaxMmobtjAaAbj/Oq01JU9sf
+rQz5xxCkXnh39llpAtFq1xxMRhOLgUtilCb+XO8K4V96nW+xMdBrzwT/9Q/SqSQdfWIJToeMjqwD7tEg7VGsa14gmm3C/Ino2EwccHw7nNPj+4RTn6R
+WfBgOpj15RX9guc0zSwjokKH0ZjG/aEbMIOx2AKXiiraG+uXR+cLc1O/hHeaoj3O/UprWHMuRXajCMozpC69WwmlzzK309jxN78B7qscO+czEg6zmPG
+aNPkkgvtNG97G8M9ZGTXLMw29DS8xSxn7GTvi+iDvcq38LwWikECLvGotit20CqyHz43fMUbl0g==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI